



新たな光の領域へ。



上:Phase One P45+ F4 閃光速度 1/7800秒  
下:Canon 5DMark II F5.6 閃光速度 1/7800秒

## Complete One テクニカルデータ (MFH-25+ヘッドケーブル5m使用)

対称(SINGLEモード)

	A	B	C
1灯	1200	-	-
1灯	-	1200	-
1灯	-	-	1200
2灯	600	600	-
2灯	-	600	600
2灯	600	-	600
3灯	400	400	400

非対称(MULTIPLEモード)

	A	B	C
1灯	800	-	-
1灯	-	400	-
1灯	-	-	400
2灯	400	400	-
2灯	-	400	400
2灯	800	-	400
3灯	400	400	400

Colorモード(Full~1/64を1/10EVステップ)

	表示	閃光速度	色温度
Full	1200	1/190	5430
	900	1/190	5460
1/2	600	1/220	5480
	450	1/380	5490
1/4	300	1/500	5520
	225	1/380	5400
1/8	150	1/790	5430
	100	1/790	5470
1/16	75	1/1000	5510
	50	1/790	5400
1/32	38	1/1000	5440
	25	1/1300	5460
1/64	19	1/1800	5480

	表示	閃光速度	色温度
Full	800	1/260	5400
	600	1/260	5420
1/2	400	1/310	5470
	300	1/480	5500
1/4	200	1/690	5510
	150	1/480	5420
1/8	100	1/690	5440
	75	1/970	5490
1/16	50	1/1300	5530
	38	1/970	5430
1/32	25	1/1300	5460
	19	1/1700	5490
1/64	13	1/2250	5500

	表示	閃光速度	色温度
Full	600	1/290	5390
	450	1/290	5440
1/2	300	1/380	5460
	225	1/560	5500
1/4	150	1/800	5520
	112	1/560	5440
1/8	75	1/800	5470
	70	1/430	5350
1/16	50	1/560	5370
	25	1/1150	5450
1/32	19	1/1550	5470
	14	1/2100	5470
1/64	9	1/2900	5520

	表示	閃光速度	色温度
Full	400	1/390	5370
	300	1/390	5420
1/2	200	1/500	5460
	150	1/700	5320
1/4	100	1/460	5430
	75	1/700	5440
1/8	50	1/1000	5510
	38	1/800	5400
1/16	25	1/1100	5450
	19	1/1450	5460
1/32	13	1/2000	5500
	8.5	1/2600	5510
1/64	6	1/3400	5530

Speedモード(Full~1/128を1/10EVステップ)

	表示	閃光速度	色温度
Full	1200	1/190	5430
	900	1/190	5460
1/2	600	1/220	5480
	450	1/380	5490
1/4	300	1/540	5510
	225	1/790	5530
1/8	150	1/1000	5550
	100	1/1300	5590
1/16	75	1/1800	5640
	50	1/2400	5690
1/32	38	1/3100	5760
	25	1/3800	5830
1/64	19	1/4800	5920
	14	1/5900	6040
1/128	9	1/7200	6290

	表示	閃光速度	色温度
Full	800	1/260	5400
	600	1/260	5430
1/2	400	1/310	5460
	300	1/480	5490
1/4	200	1/690	5510
	150	1/970	5520
1/8	100	1/1300	5570
	75	1/1700	5610
1/16	50	1/2250	5680
	38	1/3000	5730
1/32	25	1/3700	5800
	19	1/4600	5920
1/64	13	1/5600	6030
	8.5	1/7000	6210
1/128	6	1/8200	6530

	表示	閃光速度	色温度
Full	600	1/290	5370
	450	1/290	5420
1/2	300	1/380	5470
	225	1/560	5490
1/4	150	1/800	5510
	112	1/1150	5540
1/8	75	1/1550	5570
	70	1/2100	5620
1/16	50	1/2900	5690
	25	1/3300	5770
1/32	19	1/4100	5870
	14	1/5300	5960
1/64	9	1/6700	6120
	6.5	1/7700	6440
1/128	4	1/9000	6630

	表示	閃光速度	色温度
Full	400	1/390	5360
	300	1/390	5420
1/2	200	1/500	5460
	150	1/800	5500
1/4	100	1/1100	5530
	75	1/1450	5570
1/8	50	1/2000	5620
	38	1/2600	5670
1/16	25	1/3400	5750
	19	1/4400	5860
1/32	13	1/5200	5960
	8.5	1/6500	6150
1/64	6	1/7800	6470
	4.5	1/9700	6760
1/128	3	1/11000	7060

## Complete One 主な仕様

コードNo./JANコード	#01730 / 4562230860213
最大出力	1200ws
入力電圧	AC 100V ±5% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ:15A モデリング:7A
使用灯数	3灯式
シンクロ電圧	DC5V
調光方式	シリーズカット調光 + 電圧調光
出力配分	対称/非対称切替
調光	Full ~ 1/64を1/10 step (Colorモード時) Full ~ 1/128を1/10 step (Speedモード時)
チャージタイム(60Hz)	Quick: 0.01~1.8秒 Slow: 0.04~6.4秒
スレープ回路	内蔵 (ON-OFF スイッチ付)
充電音モニター	CHARGE - 充電中連続音 READY - 充電完了時に単音 OFF - 無音
不発光警告回路	サウンド及びデジタルディスプレイにて表示
オーバーヒート警告回路	サウンド及びデジタルディスプレイにて表示
寸法(D x W x H) mm	153 x 209 x 210
重量	4.3kg
価格	448,000円(税別)



## SUNSTAR STROBO

### 本社工場

名古屋市昭和区藤成通5-7-1 〒466-0845  
TEL. (052) 853-3284(代) FAX. (052) 841-7151

### 東京

東京都千代田区内神田1-16-4 代昌ビル1F 〒101-0047  
TEL. (03) 3294-6090(代) FAX. (03) 3294-6507

### 大阪

大阪市北区同中心1-2-23 〒530-0035  
TEL. (06) 6352-8100(代) FAX. (06) 6352-1115

### 九州

福岡市南区那の川11-4-3 〒815-0081  
TEL. (092) 526-3201(代) FAX. (092) 526-3202

Complete One のご相談・ご用命は...



# Complete One



## SUNSTAR STROBO